Technische Daten

Übertragungsart: Infrarot Reichweite:

3VDC CR2032 Lithium Knopfzelle Batterie:

Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre Lagertemperatur: -25°C bis +70°C Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C Schutzart: IP40

CE Zulassung:

Maße: 87mm x 40mm x 7mm (LxBxH)

Gewicht: ca. 20a

Produkt Kompatibilität:

Die Tasten 1-6 (On/Ein, Off/Aus, Test/Gehtest, Set/Helligkeitssollwert setzen, +/heller, -/dunkler) arbeiten mit den meisten der PEHA PIR-Sensoren.

Die Programmiertasten 7-18 funktionieren mit den folgenden PIR-Präsenz- und

DMS1200D(AL)Ix

DMS1200PF

DMS1201Px

DMS2001Ax

DMS2000D(ALI)F

DMS2001D(ALI)x

DMSB100xD(ALI)T

DMSB100xPT

DMS2000D(ALI)F DMSM2000D(ALI)

x steht als Platzhalter für weitere Buchstaben in der Artikelnummer



Entsorgung und Wiederverwertung:
Am Ende ihrer Benutzung müssen die Verpackung und das Produkt gemäß den geltenden Richtlinien zur Wiederverwertung einem geeigneten Entsorgungsuntemehmen zugeführt werden. Nicht über den Hausmüll entsorgen. Nicht verbrennen.





PEHA Lichtsteuerung – LightSpot – Präsenzmelder Systeme

D HP18 LightSpot Hand-Programmiergerät



Bedienungsanleitung

Das D HP18 LightSpot Programmiergerät ist eine bedienerfreundliche IR-Fernbedienung zur Einstellung einiger Grundparameter für bestimmte PEHA PIR-Sensoren (siehe "Produkt Kompatibilität" auf der nächsten Seite). Das DHP18 verfügt über 18 Funktionstasten: 6 Grundfunktionen und 12 Programmierfunktionen.

Bedienungsanleitung

Das Programmiergerät muss direkt in Richtung des Präsenzmelders zeigen, damit die IR-Übertragung funktioniert. Beim Drücken der Tasten 6-18 wird die Beleuchtung kurz aus- und eingeschaltet, um die erfolgreiche Übertragung der Informationen zu bestätigen. Die folgenden Funktionen können mit dem IR-Handprogrammiergerät eingestellt werden:

Nachlaufzeit

ڻ

Dieser Wert gibt an, wie lange die Beleuchtung nach der letzten Bewegung noch an bleibt

Automatik Modus

AUTO

Beleuchtung schaltet nach erkannter Bewegung ein und nach Ablauf der Nachlaufzeit wieder aus. "Anwesenheitserkennung"

Halbautomatik Modus



Beleuchtung muss manuell eingeschaltet werden (mit OneSwitch-Taster oder IR-Fernbedienung) und wird nach Ablauf der Nachlaufzeit

Aktiviert



ausgeschaltet. "Abwesenheitserkennung" Präsenzmelder schalten oder regeln den Ausgang abhängig von der Umgebungshelligkeit.

Deaktiviert

Präsenzmelder schalten oder regeln den Ausgang unabhängig von der Umgebungshelligkeit.

Inbetriebnahme und Austausch der Batterie




Bei Erstinbetriebnahme muss der Batterie-Isolierstreifen entfernt werden.

Zum Austausch der Batterie drücken Sie bitte die Verriegelung des Batteriehalters auf der Unterseite des Programmiergerätes und entnehmen den Batteriehalter.

Tauschen Sie die Batterie aus und stecken Sie den Batteriehalter wieder in das Gehäuse, bis er einrastet.



Die Kennzeichnung auf der Batterie und Dokumentation gibt an, dass die Batterie nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf! Batterien sind nach Gebrauch von anderen Abfällen getrennt z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen unentgeltlich zu entsorgen.



Tasten	Symbol	Funktion				
1	(A)	Beleuchtung Einschalten				
2	*	Gehtest: Setzt die Nachlaufzeit vorrübergehend auf 10 s				
3	(4)	Beleuchtung Ausschalten				
4	<u> </u>	Dunkler Dimmen mit langem Tastendruck				
5	+	Heller Dimmen mit langem Tastendruck				
6	✓	Speichert den aktuellen Helligkeitswert als Sollwert				
Tasten 7-18 bewirken nachfolgende Funktionen:		Nachlaufzeit	Modus	Fotozelle / Helligkeitssensor		
7	AUTO	5 min	Automatik	Deaktiviert		
8	AUTO	10 min	Automatik	Deaktiviert		
9	AUTO	20 min	Automatik	Deaktiviert		
10	AUTO	5 min	Automatik	Aktiviert		
11	AUTO	10 min	Automatik	Aktiviert		
12	AUTO	20 min	Automatik	Aktiviert		
13		5 min	Halbautomatik	Deaktiviert		
14		10 min	Halbautomatik	Deaktiviert		
15		20 min	Halbautomatik	Deaktiviert		
16		5 min	Halbautomatik	Aktiviert		
17		10 min	Halbautomatik	Aktiviert		
18		20 min	Halbautomatik	Aktiviert		

Technical Data

Transmission Method: Infrared Range: 15m approx

Battery 3Vdc CR2032 Lithium Button Cell

Expected Battery Life: 3 years

Storage Temperature: -25°C to +70°C Operating Temperature: 0°C to 40°C

IP Rating: 40 Approval: CE

87mm (h) x 40mm (w) x 7mm (d) Dimensions:

Weight: 20g approx

Product Compatibility

The push-buttons 1-6 (On, Brighten, Set Light Level, Dim and Walk Test) will work with almost all current IR-enabled PEHA detectors.

The programming buttons 7-18 can be used with the following part numbers:

DMS1200D(AL)Ix

DMS1200PF

DMS1201Px

DMS2001Ax

DMS2000D(ALI)F

DMS2001D(ALI)x

DMSB100xD(ALI)T

DMSB100xPT

DMS2000D(ALI)F

DMSM2000D(ALI)

x denotes any other character/s in the part number



Disposal and recycling:

At the end of their useful life the packaging and product should be disposed of via a suitable recycling centre.

Do not dispose of with normal household waste.

Do not burn.





PEHA Lichtsteuerung – LightSpot – Präsenzmelder Systeme

D HP18 LightSpot Programmer



(GB) Operating Instructions

The D HP18 LightSpot Programmer is a user-friendly remote controller for use with infrared-enabled PEHA detectors (see 'Product Compatibility' on back page). The D HP18 can be used to trigger a total of 18 functions: 6 basic and 12 programming functions.

Operating Instructions

The programmer must be pointed directly at the detector for the IR signal to be effective. When buttons 6-18 are pressed the lights will switch OFF and ON momentarily to confirm the command has been successfully received. The following functions can be set using this programmer:

Time Delay

This value sets how long the lights will stay ON once movement has ceased.

Automatic Mode **AUTO** Lights turn on when movement is detected and off when movement ceases. Also known as Presence

Semi-Automatic Mode

Lights turn off when movement ceases but must be manually turned on first. Also known as Absence Mode.

Photocell Enabled

Detectors can adjust the light levels according to ambient light conditions.

Photocell Disabled

Light levels are not influenced by ambient light

Start-up and Battery Replacement




Initial start-up requires the removal of the battery pull-tab.

To replace the battery, press on the retaining lug of the battery holder at the bottom of the remote and pull out the holder.

Push the battery holder together with the battery into the remote control until the holder is latched in place.



The used battery must be disposed of in accordance with the applicable regulations.



Key	Graphic	Function				
1	(4)	Turns lights ON				
2	*	Walk Test: Sets the time delay to 10 seconds so that detector operation can be checked				
3	(4)	Turns lights OFF				
4	-	Hold this button to dim the light to required level				
5	+	Hold this button to raise the light to required level				
6	lacksquare	Sets the light level thresholds for the photocell				
Keys 7-18 set these function combinations:		Time Delay	Mode	Photocell		
7	AUTO	5 minutes	Automatic	Disabled		
8	AUTO	10 minutes	Automatic	Disabled		
9	AUTO	20 minutes	Automatic	Disabled		
10	AUTO	5 minutes	Automatic	Enabled		
11	AUTO	10 minutes	Automatic	Enabled		
12	AUTO	20 minutes	Automatic	Enabled		
13		5 minutes	Semi-automatic	Disabled		
14		10 minutes	Semi-automatic	Disabled		
15		20 minutes	Semi-automatic	Disabled		
16		5 minutes	Semi-automatic	Enabled		
17		10 minutes	Semi-automatic	Enabled		
18		20 minutes	Semi-automatic	Enabled		