

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. In the USA, see NFPA 70E.
 - This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
 - Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
 - Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
 - Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Portez un équipement de protection personnel (EPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Aux USA, voir NFPA 70E.
 - L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
 - Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 - Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
 - Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía (en los Estados Unidos consulte la norma NFPA 70E).
 - Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
 - Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
 - Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
 - Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
- Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.**

**SWITCHES
INTERRUPTEURS
INTERRUPTORES**

**GS2EEU3 / GS2EU3
GS2GU3 / GS2JU3
LK4GU3 / LK4JU3**

**GS2MU3 / GS2QU3
LK4MU3**



GS2AE22 : L max. = 7.87 in / 200 mm
GS2AE2 : L max. = 12.59 in / 320 mm
GS2AE21 : L max. = 15.74 in / 400 mm

**USED WITH
UTILISEES AVEC
UTILIZACIÓN CON**


**HANDLES
POIGNEES
MANDOS**

**GS2AH110 GS2AHT110
GS2AH120 GS2AHT120
GS2AH410 GS2AHT410
GS2AH420 GS2AHT420
GS2AH130 GS2AHT130
GS2AH140 GS2AHT140
GS2AH430 GS2AHT430
GS2AH440 GS2AHT440**


Dual dimensions in/mm
 Double dimensions in/mm
 Doble dimensiones in/mm




**Front operation
Commande frontale
Mando frontal**




**Door drilling
Perçage de porte
Perforación de puerta**





**Padlocking position
Position cadenassage
Posición con candado
TEST**




**Door drilling
Perçage de porte
Perforación de puerta**





Handle padlocking
Cadenassage de la poignée
Bloqueable para candados



max. Ø 0.31 in / Ø 8 mm
 min. Ø 0.19 in / Ø 5 mm



IF NECESSARY
SI NECESSAIRE
SI NECESARIO



⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Disconnect all power before servicing.
 - Be sure enclosure is closed securely before operating device.
 - Testing of live equipment should only be performed by qualified service personnel in accordance with local regulations.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Couper l'alimentation avant intervention.
 - S'assurer de la fermeture du coffret avant manœuvre de l'appareil.
 - Les essais des équipements sous tensions ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO VOLTAICO

- Desenergice el equipo antes de una intervención.
 - Asegurarse del cierre de la caja antes de manipular el equipo.
 - Solamente el personal especializado debiera probar los equipos sobre tension.
- Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.**

Defeating of the interlock in ON position
Déverrouillage de porte en position I
Desenganche del cerrojo en posición I

