

## مستشعر شدة الإضاءة KNX

KNX ışık yoğunluğu sensörü

KNX fényerő-érzékelő



GW 90 884

**A**

1. ① توصيل جهاز نقل البيانات  
VERIYOLU cihazı bağlantısı  
Busz eszköz csatlakozója

2. ② توصيل كابل نقل البيانات  
VERIYOLU kablосу bağlantısı  
Buszkábel csatlakozója

3. ③ توصيل توصيل نقل البيانات KNX  
KNX VERIYOLU terminali  
KNX busz sorkapocs

4. ④ لمبة بيان KNX للبرمجة  
KNX programlama LED'1  
KNX programozási LED

5. ⑤ زر انضغاطي للبرمجة  
KNX programlama basma düğmesi  
KNX programozási nyomógomb

**B**

230 V

≥ 4 mm

**C**

1. ① كابل ناقل البيانات  
Veriyolu kablосу  
Buszkábel

2. ② موصل الاستمرارية الكهربائية  
Elektriksel süreklilik illetkeni  
Elektromos folytonossági vezető

3. ③ الغلاف الواقي  
Blendaj  
Árnyékolás

**D**

1. ① توصيل جهاز نقل البيانات  
VERIYOLU cihazı bağlantısı  
Busz eszköz csatlakozója

2. ② توصيل كابل نقل البيانات  
VERIYOLU kablосу bağlantısı  
Buszkábel csatlakozója

**E**

الشمال  
Kuzey  
Észak

الجنوب  
Güney  
Dél

**F**

جدار أو عمود  
Duvar veya direk  
Falra vagy oszlopra

90°

**G**

أقوى  
Yatay  
Vizszintes

**H**

طوق  
Bilezik  
Gallér

**I**

طوق  
Bilezik  
Gallér

**L**

الأبعاد بالمليمتر  
mm cinsinden boyutlar  
Méretek (mm)

14, 22, 35, 71, 28,75, 97,8, 76

**M**

مخطط التثبيت  
Delik yerleşimi  
Fúrás mintázat

22 mm

Ø 5 mm

الفتحة 5 × 7,5 مم  
Yuva 7,5 x 5 mm  
Rés 7,5 x 5 mm

**N**

1. ①

2. ②

3. ③

أفضل خلف الغطاء وإخذه بمسحبه لأعلى  
Akassza ki a fedelet, és felfelé húzva távolítsa el

برنامج التطبيق  
يمكن تنزيل برنامج التطبيق من الموقع الإلكتروني: [www.gewiss.com](http://www.gewiss.com). المعلومات التفصيلية حول البارامترات والتهيئة القيم الخاصة بها متضمنة في الدليل الفني.

برمجة العنوان الفعلي  
1. تم بتزويد الجهاز بالطاقة عن طريق ناقل البيانات.  
2. اضبط على الزر الاضغاطي للبرمجة لإعداد مستشعر شدة الإضاءة KNX لتحميل العنوان الفعلي من ETS.  
لتهيئة الجهاز من خلال ETS، يكفي مجرد مصدر كهرباء ناقل البيانات KNX.

الصيانة  
يجب فحص المستشعر بانتظام (مرتين في السنة) تحرياً لوجود أوساخ وتظيفه إذا لزم الأمر.  
لخلع المستشعر، ما عليك سوى مسحه لأعلى (ستكون هناك بعض المقاومة من عنصر التثبيت).  
لا تفتح المستشعر أثناء حصول المطر، أو في أي حال عدم احتمال دخول الماء إليه؛ فدخل الماء حتى ولو بضع قطرات قد يلحق ضرراً بالنظام الإلكتروني.

**O**

التثبيت  
Sabíttetés  
Rögztetés

**P**

**التوضيح**  
للتجميع، اختر مكاناً يستطيع فيه مستشعر شدة الإضاءة اكتشاف ضوء الشمس دون أي عائق. يجب ألا يكون المستشعر في ظل المبنى أو أي عوائق أخرى كالأشجار وما إلى ذلك. وضع مستشعر شدة الإضاءة بحيث يكون مواجهاً للجنوب. (الشكل E)  
يجب تجميع مستشعر شدة الإضاءة في وضع رأسي، على حائط أو عمود. (الشكل F)  
يجب تجميع مستشعر شدة الإضاءة في وضع أفقي. (الشكل G)

**تثبيت الدعامه**  
مستشعر شدة الإضاءة مزود بدعامه للتثبيت على الأسطح.  
قم بتثبيت الدعامه بشكل رأسي على جدار أو عمود.  
التثبيت على الأسطح: الجزء المسطح على الجدار والجزء ذو الطوق البارز متجه لأعلى. (الشكل H)  
التثبيت على الأعمدة: الجزء المنحني على العمود والطوق متجه لأسفل. (الشكل I)

**منظر للجزء الخلفي ومخطط التثبيت (الشكل L)**  
أبعاد الجزء الخلفي من المبيت مع الركيزة. (الشكل M).  
عرضة للتعديلات بغرض التحسين.

**التركيب المسبق للمستشعر (الشكل N)**  
غشاء الجهاز يشتمل على وصلات على اليسار واليمين، على امتداد الحافة السفلية (انظر الشكل).  
اخلع الغطاء.  
ادفع كابل توصيل ناقل البيانات من خلال الجوانب المطاطية على قاعدة المستشعر، ثم قم بتوصيل ناقل البيانات KNX بالمشابك المناسبة.

**تجميع المستشعر**  
أغلق المبيت بإعادة وضع الغطاء على الجزء السفلي.  
يجب إدخال الغطاء جيداً من اليمين واليسار على حد سواء (يجب أن تسمع بوضوح صوت "مطمئنة").  
تحقق من إغلاق الغطاء والجزء السفلي معاً بشكل جيد.  
يوضح هذا الشكل المستشعر المغلق من أسفل. (الشكل O)  
ادفع المبيت لأسفل في الدعامه الثانية.  
يجب تثبيت البروزات الموجودة على الدعامه في أدلة المبيت. (الشكل P)

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italia  
+39 035 946 111 - هاتف: qualitymarks@gewiss.com

إذا كان الجهاز يحمل رمز سلة المهملات المشطوبة من الخارج أو على عبوة التنظيف، فهذا يعني وجوب التخلص من المنتج بعيداً عن النفايات العامة باتباعه عبوه أو بطريقه خائطة أو عند العبث به.  
تعيدها للتاجر المختص عند شراء جهاز جديد. يمكن شحن المنتجات اللازم تركيبها مجاماً (دون الإلزام بشراء واحد جديد) وذلك لتجار التجزئة الذين لديهم مركز بيع لا تقل مساحته عن 400 م<sup>2</sup>، شرطاً أن يكون طول هذه المنتجات أقل من 25 سم.  
تجميع النفايات المصنفة بكفاءة عالية لهدف التخلص من المنتجات المستعملة بطريقة محافظة على البيئة، أو إعادة تدويرها لاحقاً، من شأنه المساهمة في حماية البيئة والأفراد من جراء الآثار السلبية المحتملة، فضلاً عن تحفيز عملية إعادة استخدام مواد التصنيع أو إعادة تدويرها. وتساهم شركة GEWISS بفعالية في العمليات المنوطة بتكئين الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها بطريقة صحيحة وسليمة.

**محتويات العبوة**  
تحتوي عبوة توريد مستشعر شدة الإضاءة KNX على المكونات التالية:  
1 جهاز مستشعر شدة إضاءة KNX  
2 مثبث خرطوم معدني  
1 دليل تركيب

**موجز**  
يقوم مستشعر شدة الإضاءة بقياس شدة الإضاءة وإبلاغ النظام KNX بالقيمة. وهو يحتوي على 6 عناصر اتصال خرج من نوع التشغيل/الإيقاف (الذي يمكن ربطه بالعتبات القابلة للضبط)، ومناخدة منطقية AND/OR إضافية.  
يحتوي جسم الجهاز على المستشعر والإلكترونيات لتوصيل ناقل البيانات KNX (الشكل A).

**الوظائف**  
• اكتشاف شدة الإضاءة:  
يتم قياس شدة الإضاءة بواسطة المستشعر النسبي.  
• مخرجات التبديل:  
3 عناصر اتصال تشغيل/إيقاف مع وظيفة حساسة للإضاءة (تصل إلى 1000 لوكن)، و 3 بوظيفه مستشعر شدة الإضاءة (99-1 كيلو لوكن)، والتي يمكن ربطها بحدود قابلة للضبط (يمكن ضبط قيم العتبات عبر البارامترات أو عناصر الاتصال).  
• العمليات المنطقية:  
يوجد 8 مناخد AND و 8 مناخد OR، وكل منها يدعم ما يصل إلى أربعة مندخلات. يمكن استخدام قيم مخرجات التبديل المرتبطة بوظائف المستشعر الحساسة للإضاءة وشدة الإضاءة مباشرة كمدخلات منطقية. من الممكن أن يصدر الخرج الخاص بكل منفذ منطقي إرسال عنصر اتصال واحد بحجم 1 بت، أو عنصرين بحجم 1 بايت.

**التركيب**  
تنبيه: يجب أن يتم تركيب الجهاز بمعرفة أفراد مؤهلين مع مراعاة اللوائح الحالية والإرشادات الخاصة بتجهيزات KNX/EIB.

**تحذيرات خاصة بتركيب KNX/EIB**  
1. طول خط ناقل البيانات بين مستشعر شدة الإضاءة KNX ومصدر الطاقة يجب ألا يتجاوز 350 متراً.  
2. طول خط ناقل البيانات بين مستشعر شدة الإضاءة KNX وأبعد جهاز KNX/EIB يراود إصدار الأمر له يجب ألا يتجاوز 700 متر.  
3. لتجنب الإشارات غير المرغوب فيها والظواهر الزائدة، حاول عدم إنشاء دوائر حلقيه.  
4. الترك مسافة لا تقل عن 4 مم بين الكابلات المعزولة بشكل فردي لخط ناقل البيانات وكابلات خط الكهرباء. (الشكل B).  
5. لا تتلف موصل الاستمرارية الكهربائية للطبقة الواقيه. (الشكل C).

**تنبيه:** يجب ألا تتلامس كابلات إشارة ناقل البيانات غير المستخدمة وموصل الاستمرارية الكهربائية مع عناصر حية أو موصل تأريض!

**تحذير فيما يخص التركيب**  
يجب أن يقتصر تنفيذ عمليات تثبيت مستشعر شدة الإضاءة وفحصه وبدء تشغيله واستكشاف أخطائه وإصلاحها على الأفراد المؤهلين.  
تم تصميم الجهاز لاستخدام محدد ملاتم، وأي تعديل غير ملائم أو عدم مراعاة تعليمات الاستخدام سيؤدي إلى إبطال الضمان وأي مطالبات.  
يجب ألا يتم تفعيل مستشعر شدة الإضاءة إلا بعد تجميعه بشكل صحيح وبعد الانتهاء من جميع عمليات التثبيت وبدء التشغيل، وفي نطاق استخدامه المقصود فقط.

**التوصيلات الكهربائية**  
للاطلاع على مخططات التوصيلات الكهربائية، ارجع إلى الأملته أدناه.  
1. تم بتوصيل السلك الأحمر لكابل ناقل البيانات في المشبك الأحمر (+) لطرف التوصيل، والسلك الأسود في المشبك الأسود (-).  
يمكن توصيل ما يصل إلى 4 خطوط ناقل بيانات (الأسلاك من نفس اللون في نفس المشبك) في طرف توصيل ناقل البيانات. (الشكل D).  
2. اعزل الغلاف الواقي وموصل الاستمرارية الكهربائية والأسلاك البيضاء والصفراء الباقية لكابل ناقل البيانات (عند استخدام كابل ناقل بيانات رباعي الموصلات)، حيث إنه لا حاجة إليها.

**المقاومة للتداخل:**  
• المعيار: EN 60730-1:2000 Section EMC (H26 +H23 +26 +23)  
• المعيار: EN 50090-2-2:1996-11 + A1:2002-01 (فئة العتبة: B)  
• المعيار: EN 61000-6-3:2001 (فئة العتبة: B)

**المقاومة للتداخل:**  
• المعيار: EN 60730-1:2000 Section EMC (H26 +H23 +26 +23)  
• المعيار: EN 50090-2-2:1996-11 + A1:2002-01  
• المعيار: EN 61000-6-1:2004

تم اختبار المنتج على أساس المعايير المذكورة أعلاه بمعرفة مختبر معتمد في مجال التوافق الكهرومغناطيسي.

